CHIOS

chios adalah...

Berikut ini versi chios yang sudah rilis untuk robot seri ultimate 5 max

Chios 7.0.1

- Bug fixed : plan tidak tersimpan.
- pid improve
- Download
  - u5 v2022 Non Battery Controller Single Color (White)
  - u5 2022 RGB
  - u5 2021
  - Chios 7 Partition
  - Chios 7 Bootloader

Chios 7.0.0

  - New Display Concept.
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 home screen.jpg
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 main menu.jpg
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 main menu 2.jpg
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 sub menu menu hardware.jpg
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 sub menu menu advance.jpg
    - ichibot chios ultimate 5 max 7.0.0 expert mode.jpg
  - Robot Mode : LF
    - Trigger only show MOTION & Line Sensor
    - Disappear gripper and fan on plan setting
  - Robot Mode : LF+Trans
    - Trigger show all option
    - Appear gripper and fan on plan setting
  - Download (*sedang dalam tahap perbaikan bug*)
    - chios_u52022_nbcsc_700.bin
    - U5 v2022 NBC RGB
    - U5 v2021
    - chios_u52022_chios7_bootloader.bin
    - chios_u52022_chios7_partitions.bin

Chios 6.4.8

- jika sudah terkoneksi dengan stick ps3, kemudian dijalankan mode auto, saat ada tampilan time finish bisa di tekan tombol start atau tombol apapun di ps3 agar masuk mode home screen dan dapat digunakan mode transporter manual dengan ps3
- download

- chios u5 2022 6.4.8 NBC SC
- partition dan bootloader gunakan sama dengan versi 6.4.7

Chios 6.4.7

- Change Low Voltage 11.2;
- Function Throttle Slow, Medium, Fast, OFF
- Default RPM Disable
- PID Improve
- New MAIN Menu icon
- New EXPERT mode display
- LF & Transporter Mode Appereance (untuk efisiensi setting plan)
- Default battery display = Voltage
- Fix BUG, gripper jika L / R tidak 0 maka robot jadi crush gear
- Ada tambahal LEFT-1, LEFT-2, LEFT-3, RIGHT-1, RIGHT-2, RIGHT-3
- Status warning battery low on/off setting
- ubah ACTION harus masuk sub menu, untuk mengatasi masalah tidak sengaja keubah.
- Download :
  - u5 v2022 NBC SC
  - U5 v2022 NBC RGB
  - U5 v2021
  - chios_647_bootloader.zip
  - chios_647_partitions.zip

Chios 6.4.6

- Fixed : Bug ketika keluar dari SET PLAN motor langsung berputar.
- Update :
- Tambahan "MODE SB", bisa dipilih LOCK atau FREE (hanya pada pengaturan plan mode normal, mode sementara EXPERT belum bisa).
- Support PS3 Controller.
- RPM Mode agar lebih stabil.
- Improve Algoritma PID.
- Download :
  - U5 v2022 NBCSC
  - U5 v2022 NBCRGB
  - U5 v2021

Revision #16
Created 5 May 2025 04:37:12 by angga
Updated 25 November 2025 03:58:21 by angga